



## Utrzymanie i konserwacja wyrobów Presstone

Podstawową zasadą użytkowania każdego wyrobu betonowego jest dbałość o estetykę powierzchni. Bardzo ważna jest eksploatacja wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem i systematyczną konserwacją.

Wyroby Presstone w trakcie prawidłowej eksploatacji narażone są na nieustanny wpływ wielu czynników powodujących zabrudzenia. Aby na długo cieszyły oko użytkowników należy pamiętać, by okresowo zmywać powierzchnie, a wszelkiego rodzaju zabrudzenia powinny być usuwane zanim wnikną w strukturę materiału.

Nie należy doprowadzać do zabrudzenia nawierzchni środkami, które bardzo trudno usunąć z wierzchniej warstwy wyrobów tj: oleje samochodowe, smary, tłuszcze, które wnikają w strukturę betonu. Wyroby betonowe firmy POZ BRUK są impregnowane środkami, które uniemożliwiają szybką penetrację zanieczyszczeń w głąb betonu.

Do mycia nawierzchni można zastosować myjkę wysokociśnieniową, która usunie zanieczyszczenia z powierzchni jak również zanieczyszczenia powstałe w fugach (np.:mchy, porosty). Należy stosować neutralne środki powierzchniowo czynne, które reagują z zanieczyszczeniami i łatwo rozpuszczają się w wodzie. Użycie środków chemicznych do czyszczenia wyrobów betonowych powinno być przetestowane w miejscach mało widocznych w celu sprawdzenia, czy nie następują odbarwienia powierzchni. Nie należy stosować do mycia powierzchni Presstone żadnych środków na bazie kwasów, zasad i mocnych ługów, a także nie powinno się szorować powierzchni szczotkami z metalowym włosiem.

Po przeprowadzeniu okresowego czyszczenia, produkty Presstone można również dodatkowo zabezpieczać impregnatem NANO. Zastosowany w wyrobach Presstone impregnat wnika głęboko w strukturę betonu i nawet wielokrotne mycie nie niszczy i nie wypłukuje impregnatu. POZ BRUK rekomenduje ponowną impregnację tym samym środkiem, który jest również dostępny w ofercie firmy.

Wyroby budowlane produkowane w firmie POZ BRUK Sp. z o. o. sp. j. odporne są na działanie soli odladzającej, która używana jest do usuwania śniegu. Śnieg zalegający na płytce lastrykowej można usuwać dostępnymi na rynku łopatom do odśnieżania, oraz pługami zaopatrzonymi w gumowe zgarniacze. Minimalizując ryzyko poślizgnięcia się można posypywać płytki piaskiem. Nie wolno używać metalowych łopat oraz przedmiotów które mogą zarysować i uszkodzić wierzchnią warstwę kostki brukowej.

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.  
CENTRALA  
62-090 Rokietnica-Sobota  
ul. Poznańska 43  
tel. +48 61 814 45 00  
fax +48 61 814 45 05  
info@pozbruk.pl

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.  
Zakład w Janikowie  
62-006 Kobylnica-Janikowo  
ul. Gnieźnieńska 37  
tel. +48 61 878 08 00  
fax +48 61 878 08 52  
janikowo@pozbruk.pl

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.  
Zakład w Kaliszu  
62-800 Kalisz  
ul. Energetyków 12/14  
tel. +48 62 766 41 05  
fax +48 62 766 41 06  
kalisz@pozbruk.pl

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.  
Zakład w Szczecinie  
70-010 Szczecin  
ul. Szczawiowa 65-66  
tel. +48 91 464 67 00  
fax +48 91 464 67 05  
szczecin@pozbruk.pl

POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. j.  
Zakład w Teolinie  
92-703 Łódź 35  
Gm. Nowosolna, Teolin 16A  
tel. +48 42 671 32 64  
fax +48 42 671 32 84  
teolin@pozbruk.pl

NIP 777 26 14 303  
REGON 630904538  
Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda  
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000 486913  
BRE BANK S.A. Oddział w Poznaniu  
43 1140 1124 0000 5473 0300 1001

[www.pozbruk.pl](http://www.pozbruk.pl)